## 附件2

## 贵州省建设用地土壤污染风险管控和修复名录(2025年第一批)

	地块编码			<u> </u>	地块基本信息		21¢/~\	1 <del></del>	正介H1沙友石水(2023十分─14)						
序号		地块名称	所在省	所在区	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权 人	进展情况/所在阶段	风险管控或 <b>修</b> 复目标	风险管控或修复 方案编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或修 复委托人	纳人日期	备注
1	5201812260045	贵州水晶有机化工 (集团)有限公司 B2地块	贵州省	贵阳市	清镇市东平路318号	东至3#车间、南至B1地 块、西至黄土寨、北至 清镇体育公园	51948	贵州水晶有 机化工(集 团)有限公 司	正在编制修复方案	満足一类用地(居住用地)土壌 环境质量要求。	贵州黔泓鑫咨询 管理有限公司	/	1	2020.6.24	
2	5201812260046	贵州水晶有机化工 (集团)有限公司 B3地块	贵州省	贵阳市	清镇市东平路318号	东至东平路、南至连接 B1地块、西至倒石山、 北至湖林支线	63270	贵州水晶有 机化工(集 团)有限公 司	正在编制修复方案	满足一类用地(居住用地)土壤 环境质量要求。	贵州黔泓鑫咨询 管理有限公司	/	,	2020.6.24	
3	5201813250009	贵州华能焦化制气 股份有限公司地块 (即华能焦化地 块)	贵州省	贵阳市	贵阳市清镇市东 平路	东面为东平路,北面为 苗岭水泥厂,西面为清 镇市五鑫建材加工厂, 南面为干河坝村	861409	贵州华能焦 化制气股份 有限公司	暂不开发利用,暂 未修复。已落实标 识标牌、围挡等管 控措施	目前暂无规划用途,将按照《国 土空间调查、规划、用途管制用 地用海分类指南》确定的用地类 型修复或管控达到相应土壤环境 质量要求。	/	/	/	2020.12.31	
4	5201812320010	贵州清镇鸿运铁合 金有限公司地块 (即鸿运铁合金地 块)	贵州省	贵阳市	贵阳市清镇市条 子场	东面为清镇骨伤专科医院,北面为条子场站, 西面、南面为红枫湖	102480	贵州清镇鸿 运铁合金有 限公司	暂不开发利用,暂 未修复。已落实标 识标牌、围挡等管 控措施	目前暂无规划用途,将按照《国 土空间调查、规划、用途管制用 地用海分类指南》确定的用地类 型修复或管控达到相应土壤环境 质量要求。	/	/	/	2020.12.31	
5	5201112260006	贵阳宏业化工有限 公司地块(即贵阳 市花溪区青岩宏业 温泉产业开发项目 地块一)	贵州省	贵阳市	花溪区青岩镇桐木岭	东侧紧邻桐惠路,北侧 至北部环线,西侧和南 侧都毗邻涟江	177086.3	贵阳工商投 资控股有限 公司	正在编制修复方案	満足二类用地(商业服务业设施用 地)土壤环境质量要求。	/	/	贵阳工商投资 控股有限公司	2022.2.17	
6	5201112260049	贵阳市花溪区青岩 宏业温泉产业开发 项目地块二	贵州省	贵阳市	花溪区青岩镇桐 木岭	东侧紧邻桐惠路,北侧 至北部环线,西侧和南 侧都毗邻涟江	78142.49	贵阳工商投 资控股有限 公司	正在编制修复方案	满足二类用地(商业服务业设施用 地)土壤环境质量要求。	/	/	贵阳工商投资 控股有限公司	2022.2.17	
7	5201112260048	贵阳市花溪区青岩 宏业温泉产业开发 项目地块三	贵州省	贵阳市	花溪区青岩镇桐 木岭	东侧紧邻桐惠路,北侧 至北部环线,西侧和南 侧都毗邻涟江	11639.38	贵阳工商投 资控股有限 公司	正在编制修复方案	满足二类用地(商业服务业设施用 地)土壤环境质量要求。	/	/	贵阳工商投资控股有限公司	2022.2.17	
8	5201812260054	贵州水晶有机化工 (集团)有限公司 I地块	贵州省	贵阳市	清镇市东平路318 号	东侧为水晶集团办公生 活区、东平路,西侧为 水晶集团公司厂区、南 侧为水泥厂、焦化厂, 北侧为碳化砖厂	34528.62	贵州水晶有 机化工(集 团)有限公 司	正在编制修复管控 方案	满足二类用地(道路与交通设施用 地)土壤环境质量要求。	贵州勘设生态环境科技有限公司	/	,	2022.4.24	
9	5201233310021	贵阳双辉钢铁有限 公司地块	贵州省	贵阳市	贵阳市修文县龙 场镇朝阳村潮水 组	东至朝阳村潮水组、北 至周边农户耕地及山林 、西至周边农户耕地及 山林、南至乡村公路	87675.42	贵阳市殡仪 服务中心	正在编制管控方案	目前暂无规划用途,将按照《国 土空间调查、规划、用途管制用 地用海分类指南》确定的用地类 型修复或管控达到相应土壤环境 质量要求。	,	/	贵阳市殡仪服 务中心	2022.8.16	
10	5203022330003	遵义精星航天电器 有限责任公司	贵州省	遵义市	遵义市新蒲新区 新蒲街道办联关 村	场地东面为自然山体和 耕地、东北面为联关 村、北面为乡村道路和 耕地、西面为3412厂和 3536厂职工生活区、南 面为自然山体和耕地	277926.5	遵义精星航 天电器有限 责任公司		满足二类用地(绿地与广场用 地)土壤环境质量要求。	,	/	,	2019.7.11	

11	5203032770003	遵义天久废旧物资 治化厂	贵州省	遵义市	遵义市汇川区团 泽镇七一村	中桥水库饮用水源一级 保护区范围	2400	遵义天久废 旧物资治化 厂	已完成风险管控	目前暂无规划用途,已修复治理 并进行生态恢复。	中国电建集团贵 阳勘测设计研究 院有限公司		遵义市汇川区 团泽镇人民政 府	2019.7.11	地块涉及中 桥水库饮用 水源一级保 护区整治, 不再开发利 用
12	5203032260002	贵州省遵义市汇川 区海礁硫酸有限公 司	贵州省	遵义市	遵义市汇川区团 泽镇群兴村复兴 组	中桥水库饮用水源二级 保护区范围内	39320	遵义市海礁 硫酸有限公 司	已完成生态修复	目前暂无规划用途,已修复治理 并进行生态恢复。	中国华西工程设计建设有限公司	贵州启荣建 筑工程有限 公司	遵义市汇川区 团泽镇人民政 府	2019.7.11	地块涉及中 桥水库饮用 水源二级保 护区整治, 不再开发利 用
13	5203282260002	贵州湄潭县化肥厂 地块(即湄潭县化 肥厂)	贵州省	遵义市	湄潭县黄家坝镇 清塘寺	东至人行道路;南至茅 黄公路;西至新桥村民 组责任地;北至湄江河	49442	湄潭县化肥	正在编制管控方案	满足一类用地(居住用地)和二 类用地(道路与交通设施用地) 土壤环境质量要求。	1	/	/	2020.4.1	
14	5205252090006	纳雍县水东乡洗米 村铅锌矿厂	贵州省	毕节市	贵州省毕节市纳 雍县水东镇洗米 村	北侧为山体及部分耕 地,东西两侧为居民和 耕地,南侧水东河沿岸 为居民	4500	土地使用权人灭失	正在编制管控方案	目前暂无规划用途,将按照《国 土空间调查、规划、用途管制用 地用海分类指南》确定的用地类 型修复或管控达到相应土壤环境 质量要求。	贵州楚天环境检测咨询有限公司	/	/	2022.4.8	
15	5205272320017	赫章县恒宇锌铁有 限公司冶炼厂	贵州省	毕节市	毕节市赫章县白 果镇西屯	东: 212省道, 南: 小河, 西: 空地, 北: 空地	10470.98	赫章县恒宇 锌铁有限公 司冶炼厂	暂不开发利用,暂 未修复。已落实标 识标牌、围挡等管 控措施	目前暂无规划用途,已落实标识 标牌、围挡等管控措施。	贵州省检测技术 研究应用中心	赫章县恒宇 锌铁有限公 司	毕节市生态环 境局 <b>赫</b> 章分局	2019.7.11	
16	5226272260006	贵州天柱化工有限 责任公司地块	贵州省	黔东南州	天柱县社学街道 芹香村	东至山地、南至山地、 西至农田、北至公路	196746.3	贵州天柱化 工有限责任 公司	正在编制修复方案	满足二类用地(工业用地)土壤 环境质量要求。	/	/	贵州天柱化工 有限责任公司	2022.2.17	
17	5226012320002	贵州铁路锌厂	贵州省	黔东南州	东南州凯里火车 站北向1公里	东靠清水江,南靠清水 江,北靠清水江,西靠 山体	127263.6	贵州铁路锌厂	暂不开发利用,已 落实标识标牌、围 挡等管控措施	目前暫无規划用途,将按照《国 土空间调查、规划、用途管制用 地用海分类指南》确定的用地类 型修复或管控达到相应土壤环境 质量要求。	1	,	/	2019.7.11	
18	5226272260004	贵州省天柱县乡镇企业局六合化工厂	贵州省	黔东南州	贵州省黔东南州 天柱县邦洞街道 六合村	东至公路202省道,西至 鉴江河,南至无名林 地,北至无名公路	23161	天柱县人民 政府	暂不开发利用,已 落实标识标牌、围 挡等管控措施	目前暂无规划用途,将按照《国 土空间调查、规划、用途管制用 地用海分类指南》确定的用地类 型修复或管控达到相应土壤环境 质量要求。	/	/	1	2022.10.13	
19	5207012260016	天峰化工厂区地块 (包含贵州天峰化 (有限责任公司、 贵州宝盈实业有限 公司)	贵州省	贵安新区	贵安新区高峰镇	地块位于红枫湖二级水源保护区内,距离猫跳河约500m,地块南面紧邻沪昆铁路和沪昆高速,东北方向有湿地湖和居民,其余西、北面均为耕地和居民点	247500	贵安新区管委会	暂不开发利用。已 落实标识标牌、围 挡等管控措施	目前暂无规划用途,将按照《国 土空间调查、规划、用途管制用 地用海分类指南》确定的用地类 型修复或管控达到相应土壤环境 质量要求。	1	,	/	2022.12.16	
20	5206032090004	万山区万山镇一坑 (原贵州汞矿开采 冶炼区)	贵州省	铜仁市	贵州省铜仁市万 山镇一坑	东至朱砂古镇派出所, 南至林地, 东至林地, 北至万山地质博物馆	1600	万山镇人民 政府	暂不开发利用, 拟 按要求落实管控措 施,目前已落实标 识标牌、围挡等管 控措施。	目前暂无规划用途、将按照《关于加强建设用地土壤污染防治有关重点工作的通知》(环办土壤 函〔2022〕435号)及《贵州省 生态环境厅关于加强土壤污染风 险优先监管地块清单地块管控工作的通知》(黔环土[2023]3号)要求进行管控。	/	,	万山镇人民政 府	2023.4.28	

21	5206022320008	铜仁市碧江区云场 坪镇老治炼厂地块 (即原铜仁汞矿山 上治炼厂)	贵州省	铜仁市	碧江区云场坪镇 螃蟹溪	东邻乡村道路、南抵螃蟹溪治理项目,西侧为林地荒山、北侧为林地 荒山	22897	碧江区人民 政府	暂不开发利用,拟 按要求落实管控措施,目前已落实标 施,目前已落实标 识标牌、围挡等管 控措施。	目前暂无规划用途、将按照《关于加强建设用地土壤污染防治有关重点工作的通知》(环办土壤 函〔2022〕435号)及《贵州省 生态环境厅关于加强土壤污染风 险优先监管地块清单地块管控工作的通知》(黔环土[2023]3号)要求进行管控。	,	1	碧江区人民政 府	2023.4.28	
22	5206282320008	松桃县迓驾镇石头 村历史遗留钒厂地 块	贵州省	铜仁市	松桃县迓驾镇石 头村	北、南侧为林地、西侧 为乡村道路、东侧为农 用地	66700	松桃县人民政府	暂不开发利用, 拟 按要求落实管控措 施, 已落实标识标 牌、围挡等管控措 施	目前暂无规划用途、将按照《关于加强建设用地土壤污染防治有关重点工作的通知》(环办土壤 函〔2022〕435号)及《贵州省 生态环境厅关于加强土壤污染风 险优先监管地块清单地块管控工作的通知》(黔环土[2023]3号)要求进行管控。	/	1	松桃县人民政府	2023.4.28	
23	5206222310010	贵州大龙金利锰业 有限公司	贵州省	铜仁市	贵州省铜仁市大 龙经济开发区镇 抚溪江村	东至车坝河,西至贵州 玉屏化工厂,南至贵州 大龙永盛锰业有限公 司,北至车坝河	35000		暂不开发利用,拟 按要求落实管控措施,目前已落实标 证、标牌、围挡等管 控措施。	目前暂无规划用途、将按照《关于加强建设用地土壤污染防治有关重点工作的通知》(环办土壤 函〔2022〕435号)及《贵州省 生态环境厅关于加强土壤污染风 险优先监管地块清单地块管控工作的通知》(黔环土[2023]3号)要求进行管控。	/	1	大龙经济开发 区管委会	2023.4.28	
24	5206222310011	贵州大龙永盛锰业 有限公司	贵州省	铜仁市	贵州省铜仁市大 龙经济开发区抚 溪江	东至车坝河,西至贵州 大龙金利锰业有限公 司,北至车坝河,南至 林地	13600	贵州大龙永 盛锰业有限 公司	暂不开发利用, 拟 按要求落实管控措 施, 目前已落实标 识标牌、围挡等管 控措施。	目前暂无规划用途、将按照《关于加强建设用地土壤污染防治有关重点工作的通知》(环办土壤 函〔2022〕435号)及《贵州省 生态环境厅关于加强土壤污染风 险优先监管地块清单地块管控工作的通知》(黔环土[2023]3号)要求进行管控。	/	/	大龙经济开发 区管委会	2023.4.28	
25	5205272320016	赫章县龙锌锌业有 限公司湿法炼锌厂	贵州省	毕节市	赫章县白果镇西 屯	西至夜郎大道,东至居 民点,北至居民点,南 至农用地	2957.53	赫章县龙锌 锌业有限责 任公司	施,目前已落实标	目前暂无规划用途,将按照《关于加强建设用地土壤污染防治有关重点工作的通知》(环办土壤商〔2022〕435号)等要求进行管控。	/	1	赫章县人民政 府	2023.6.21	
26	5206222260002	玉屏银晶化工厂	贵州省	铜仁市	大龙经济开发区 草坪村	东至飞龙大道, 西至金 龙大道, 南至泸昆高铁 高架桥底, 北至麻音塘 公租房	5600	贵州大龙经 济开发区管 理委员会	正在编制修复方案	満足二类用地土壤环境质量要求 。	/	/	/	2023.9.20	
27	5201213160029	开阳县遵义路至红 军路(复烤厂)城 市更新改造项目地 块	贵州省	贵阳市	开阳县硒城街道 办事处望城坡居 委会遵义路与红 军路交叉口的东 南角	地块北至遵义路, 南至 望城坡居民点, 西至红 军路, 东至南中村望城 坡安置小区	39053.89		暂不开发利用,正 在编制风险管控方 案。	満足一类用地(住宅用地)土壌 环境质量要求。	/	/	/	2023.9.20	

备注: 1.列人建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块,不得作为住宅、公共管理与公共服务用地; 2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块,禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目; 3.暂不 开发利用地块按照有关要求落实污染管控措施; 4.环保举报电话: 12345。